Im Auftrag für Amt / Fachbereich: FB 23 Bäume Liegenschaftsservice						
Bezeichnung	**Pachtgarten Renneweg gegenüber 24-26**					
Flur		**Flurstück**				
Baum - nummer:	**Baumart:**	**Baumhöhe ca. in m**	**Kronen - durchm. ca. in m**	**Stamm - umfang in m**	**Notwendige Maßnahme:**	**Beschreibung des Fällgrundes**
L4981 L4983	Picea pungens ‚Glauca' Alter ca. 20-30 Jahre	12	4	0,68- 0,73	Fällung	Bäume abgestorben

Fotodokumentation