Grünanlagenbezeichnung		Goetheanlage				
Baum - nummer	**Baumart:**	**Baumhöhe ca. in m**	**Kronen-durchm. ca. in m**	**Stamm-umfang in m**	**Notwendige Maßnahme:**	**Beschreibung des Fällgrundes**
38 – G9253	Fraxinus angustifolia – Schmalblättrige Esche	30	25	3,40	Fällung	Starker Befall mit wulstigem Lackporling und sparrigen Schüppling im Stammfußbereich, Standsicherheit nicht mehr gegeben

Fotodokumentation





Grünanlagen Nr.
P010

Maßnahme erledigt am: