Grünanlagenbezeichnung		**Goetheanlage**				
Baum - nummer	**Baumart:**	**Baumhöhe ca. in m**	**Kronen-durchm. ca. in m**	**Stamm-umfang in m**	**Notwendige Maßnahme:**	**Beschreibung des Fällgrundes**
14 – G9230	Fraxinus ornus Blumenesche	8	11	1,84	Fällung	Fortgeschrittene Braunfäule durch den Befall mit Schwefelporling im Stammfuß, Stamm und Kronenbereich, Standsicherheit- und Bruchsicherheit nicht mehr gegeben

Fotodokumentation





Grünanlagen Nr.
P010

Maßnahme erledigt am: