Grünanlagenbezeichnung		**Harsdorfer Straße/Wendehammer**				
Baum - nummer	**Baumart:**	**Baumhöhe ca. in m**	**Kronen-durchm. ca. in m**	**Stamm-umfang in m**	**Notwendige Maßnahme:**	**Beschreibung des Fällgrundes**
G1934 G1938	(Robinia pseudoacacia) Robinie (Sorbus aucuparia) - Eberesche	8 - 12	5 - 6	0,7 – 1,02	Fällung	Robinie mit Schrägstand und angehobenem Wurzelteller, Standsicherheit nicht mehr gegeben Sorbus abgestorben

Fotodokumentation






Grünanlagen Nr.
1167

Maßnahme erledigt am: