Grünanlagenbezeichnung		**Klosterbergegarten**				
Baum - nummer:	**Baumart:**	**Baumhöhe ca. in m**	**Kronen- durchm. ca. in m**	**Stamm- umfang ca. in m**	**Notwendige Maßnahme:**	**Beschreibung des Fällgrundes**
G5030	Buche	20	15	3,49	Fällung	Befall Zunderschwamm, große Ausbrüche, starke Schädigung der Rinde am Stammfuß- Stand- und Bruchsicherheit nicht gegeben

Fotodokumentation





Grünanlagen Nr.
P008

Maßnahme erledigt am: