Straße / Grünanlage		**GA0557 / Magdeburger Ring/Olvenstedter Graseweg**				
Baum-nummer	**Baumart**	**Baum höhe [m]**	**Kronen-durchm. [m]**	**Stamm-umfang [cm]**	**Notwendige Maßnahme**	**Beschreibung des Fällgrundes**
1991 - G29355 G29355	Populus canadensis, Kanadische Pappel	20	8,0	180	Fällung	Stand- /Bruchsicherheit Absterbender Baum mit sehr starkem Mistelbefall

Fotodokumentation



Grünanlagen Nr.

Maßnahme erledigt am