Grünanlagenbezeichnung		**Stadtpark/ Abs. 3/ Heinrich-Heine-Platz**				
Baum - nummer:	**Baumart:**	**Baumhöhe ca. in m**	**Kronen-durchm. ca. in m**	**Stamm-umfang in m**	**Notwendige Maßnahme:**	**Beschreibung des Fällgrundes**
G35834	Spitzahorn Alter: ca. 70-80 Jahre	22.00	15.00	2,54	Fällung	Standsicherheit nicht mehr gegeben, abgängiger Baum vom Hochwasser 2013 und durch die Trockenheit der letzten Jahre

Fotodokumentation



Grünanlagen Nr.
P019

Maßnahme erledigt am: