Straße / Grünanlage		**P019 / Stadtpark Rotehorn**				
Baum-nummer	**Baumart**	**Baum höhe [m]**	**Kronen-durchm. [m]**	**Stamm-umfang [cm]**	**Notwendige Maßnahme**	**Beschreibung des Fällgrundes**
4299 - G39298 G39298	Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	22	14,0	245	Fällung	Totbaum/abgängiger Baum Absterbender Baum mit Fäule im Stammfuss. Der gefällte Baum könnte ggf. vor Ort liegen bleiben.

Fotodokumentation



Grünanlagen Nr.

Maßnahme erledigt am