Straße / Grünanlage		**GA1644 / Ziolkowskistraße/Barleber Chaussee**				
Baum-nummer	**Baumart**	**Baum höhe [m]**	**Kronen-durchm. [m]**	**Stamm-umfang [cm]**	**Notwendige Maßnahme**	**Beschreibung des Fällgrundes**
120 - G48036 G48036	Acer negundo, Eschenahorn	7	0,5	125	Fällung	Altersabgang Abgesetzter Baumrest ist mehrfach gerissen.

Fotodokumentation



Grünanlagen Nr.

Maßnahme erledigt am