Grünanlagenbezeichnung		Froschgrund				
Baum - nummer:	Baumart:	Baumhöhe ca. in m	Kronen- durchm. ca. in m	umfang	Notwendige Maßnahme:	Beschreibung des Fällgrundes
G2941	Esche (Fraxinus exelsior)	18	10	3x 1,4	Fällung	ausgefaulter Stammfuß- Stand- und Bruchsicherheit nicht gegeben

Fotodokumentation



Grünanlagen Nr. GA1304 Maßnahme erledigt am: